

電撃殺虫器をご愛用のお客様へ

< お詫びと無料点検のお知らせ >

平素より弊社製品をご愛用いただきまして厚く御礼申し上げます。



三興電機株式会社が、1995年（平成7年）1月から1997年（平成9年）5月までに製造し、弊社（旧日立照明株式会社：現日立アプライアンス株式会社）が販売いたしました電撃殺虫器の一部製品におきまして、高圧トランス単体の配線取り廻しの不具合により、発火にいたるおそれがあります。

既に弊社では、2007年9月18日に新聞謹告を実施し、事故防止のため無償で改修を行わせていただいておりますが、2013年5月にあらたに1件の火災事故が発生いたしました。


弊社では現在も製品の改修活動を推進しておりますが、下記の該当機種をご使用のお客様におかれましては、誠に恐縮ではございますが、下記窓口（三興電機株式会社 無料通話電話）までご連絡いただけますよう、お願い申し上げます。なお、対象型式であっても、対象製造年月以外の製品をお使いのお客様は、安心してご使用いただけます。

本製品をご愛用のお客様には大変なご心配、ご迷惑をおかけいたしますことを謹んで深くお詫び申し上げます。今後このようなことがないように一層の品質向上に努めていく所存です。何卒、ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

対象製品の型式：WVS2251


屋外軒下用電撃殺虫器		
対象製品写真	型名表示	対象製造年月
 <p>型名表示箇所</p>		1995年1月 ~ 1997年5月

識別方法



対象製品の確認方法：(A)の部分に警告ラベルが貼られていない製品を探しています。

本製品には製造期間により、対象で無い製品があります。



【警告ラベルが貼っていない】
⇒対象製品となります。

【警告ラベルが貼ってある】
⇒非対象製品となりますので、安心してご使用ください。

警告ラベル


下記の3種類のうちのいずれかがプラスチックカバーに貼り付けられています。

⚠ 安全に関するご注意

- 本製品は、電圧・電流・電線径等の仕様を厳守し、設計・製作に適合した電線・電圧・電流・電線径を使用してください。また、電線径が不足した電線を使用すると、電線が破断し、発熱・発火の原因となります。
- 本製品は、電圧・電流・電線径等の仕様を厳守し、設計・製作に適合した電線・電圧・電流・電線径を使用してください。また、電線径が不足した電線を使用すると、電線が破断し、発熱・発火の原因となります。
- 本製品は、電圧・電流・電線径等の仕様を厳守し、設計・製作に適合した電線・電圧・電流・電線径を使用してください。また、電線径が不足した電線を使用すると、電線が破断し、発熱・発火の原因となります。

⚠ 警告 安全に関するご注意

- 本製品は、電圧・電流・電線径等の仕様を厳守し、設計・製作に適合した電線・電圧・電流・電線径を使用してください。また、電線径が不足した電線を使用すると、電線が破断し、発熱・発火の原因となります。
- 本製品は、電圧・電流・電線径等の仕様を厳守し、設計・製作に適合した電線・電圧・電流・電線径を使用してください。また、電線径が不足した電線を使用すると、電線が破断し、発熱・発火の原因となります。
- 本製品は、電圧・電流・電線径等の仕様を厳守し、設計・製作に適合した電線・電圧・電流・電線径を使用してください。また、電線径が不足した電線を使用すると、電線が破断し、発熱・発火の原因となります。



※対象製品は1995年（平成7年）1月から1997年（平成9年）5月に製造された製品です。

警告ラベルの貼ってある商品は対象製品ではありませんので安心してご使用いただけます。

大変ご迷惑をお掛けしております。謹んでお詫び申し上げます。

型名をご確認のうえ、下記無料通話電話、または、ご購入販売店までご連絡をよろしくお願いいたします。

無料通話電話

0120-071-640

携帯電話・PHSからもご利用いただけます

お客様の通話料のご負担はございません

受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの「個人」情報は当該製品の点検修理の目的以外には使用いたしません

2013年8月 日立アプライアンス株式会社（旧日立照明株式会社）